



IVC relocaliza a familias en viviendas en ruina y asentadas sobre pozos ciegos colapsados

El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), en el **marco del proceso de reurbanización e integración socio-urbana del Barrio Rodrigo Bueno**, entrega a las familias viviendas definitivas sin evaluación estructural, con graves problemas de humedades, filtraciones y estructurales, y sin conexión formal a los servicios básicos de agua potable, desagües cloacales y tendidos eléctricos.

A partir de cateos realizados por las familias pudimos detectar la presencia de un pozo ciego desbordado en el interior de una de las viviendas entregadas por IVC.



Pozo de inspección (cateo) realizado por la familia en el living de la vivienda entregada por el IVC que evidencia que la vivienda se encuentra asentada sobre líquido cloacal septizado.



Ventilación del pozo ciego de 2,10 metros de profundidad, operativo y con desborde cloacal en el living de la vivienda entregada por el IVC

Pozo de inspección (cateo) realizado por la familia con presencia de líquido cloacal septizado que confirma que la vivienda se encuentra asentada sobre un pozo ciego colapsado que filtra hacia el resto del suelo de apoyo.



Ventilación del pozo ciego ubicado en el living de la vivienda entrega por el IVC a las familias. Se pudo verificar que la profundidad del líquido cloacal es de 2,10 metros, que la descarga de efluentes es permanente y que el nivel de líquido cloacal está prácticamente coincidente con la tapa de la ventilación



Vivienda definitiva entregada por el IVC sin arriostramiento de las paredes perimetrales de la tercera planta, ausencia de elementos estructurales, filtraciones y humedades

Exigimos de manera urgente que el IVC lleve a cabo una evaluación estructural pormenorizada de las viviendas entregadas. A partir de la evaluación solicitamos que el organismo ejecute los refuerzos estructurales necesarios para garantizar condiciones de habitabilidad seguras. Solicitamos que se impermeabilicen y reparen el conjunto de filtraciones de las viviendas entregadas. Además, exigimos que las viviendas entregadas se encuentren formalmente conectadas a los servicios básicos de agua potable, cloaca y tendidos eléctricos. Y que inmediatamente se realice el saneamiento sanitario y ambiental que mitigue el riesgo sanitario, ambiental y estructural al que se encuentran expuestas las familias.